Ventilatie protocol biljartzaal

Een goede luchtkwaliteit in de biljartzaal is belangrijk voor de gezondheid van de aanwezigen. Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter, niet hoger zijn dan **900 ppm** en mag in geen geval de norm van **1100 ppm** overschrijden. Om deze doelstellingen te bereiken monitoren we de luchtkwaliteit in de biljartzaal en nemen we maatregelen bij het overschrijden van onderstaande grenswaarden.

400 PPM tot 900 PPM

Luchtkwaliteit goed
Mechanische ventilatie aan
(Bij oplopende waarden bovenramen op kierstand)

900 PPM tot 1100 PPM

Luchtkwaliteit onvoldoende
Aantal aanwezigen (tijdelijk) beperken
Extra ventileren - deuren en ramen open!

> 1100 PPM

Luchtkwaliteit slecht !!
Alle aanwezigen zaal verlaten
Extra ventileren - deuren en ramen open!
Toegang zaal wanneer luchtkwaliteit < 600 ppm

De luchtkwaliteit in de biljartzaal wordt bewaakt door een zgn. CO2 meter: de SenseAir tSENSE. Deze bevind zich aan de wand aan de binnenzijde. De meter is ingesteld op de bovengenoemde grenswaarden. Bij het overschrijden van de grenswaarden klinkt een alarm en kleurt het display geel dan wel rood afhankelijk van de ernst van de CO2 overschrijding. Gelieve onmiddellijk de boven omschreven acties uit te voeren totdat het CO2 gehalte weer onder een veilige waarde is gedaald.
Alleen daartoe bevoegde personen mogen de instellingen aanpassen!

NB: *Virussen worden o.a. door aërosolen verspreid, daarom is, naast ventilatie, filtering van de binnenlucht essentieel voor het beperken van het besmettingsrisico. De* ***Euromate Pure Air Shield 3300*** *zorgt hiervoor.* ***De Euromate*** *staat standaard ingesteld op stand 4. Bij een hogere bezetting van de zaal kan de stand worden verhoogd tot max. 8. Daarbij verhoogd de filtercapaciteit maar ook het geluidsniveau.*